

**EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, REFERENTE A:
"INSTALACIÓN DE MALLA GANADERA EN LA FINCA SAN SALVADOR EN EL T.M. DE RETUERTA DEL BULLAQUE"**

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

ESTRUCTURA DEL PROYECTO			ELEMENTOS AMBIENTALES	SUBSISTEMA FÍSICO NATURAL													SUBSISTEMA DE POBLACIÓN		SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO		
				Atmósfera		Medio físico: geología y geomorfología					Medio Hídrico		Incendios	Flora		Medio biológico: Fauna	Paisaje: Capacidad de acogida	Caza	Usos Agrícolas y ganaderos	Medio Socio-económico	
				Contaminación sonora	Partículas en suspensión (polvo)	Contaminación suelo y subsuelo	Relieve y orografía	Características físico .-químicas del suelo	Erosión y sedimentación	Compactación y asiento	Alteración de la calidad de aguas superficiales y subterráneas	Modificación de cauces fluviales		Perdida de cobertura vegetal	Afección especies vegetales naturales					Empleo	Sector terciario
FASE DE EJECUCIÓN	Replanteo del trazado	RE	X						X			X	X	X	X				X	X	
	Ejecución de accesos	EA	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	
	Apertura de hoyos	AO	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	Hormigonado	HOR	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X				X	X	
	Acopio de materiales	AMA		X	X				X	X	X		X	X		X			X	X	
	Montaje	MO	X								X	X				X	X		X	X	
FASE MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MTO	X	X				X	X	X					X				X	X	
	Presencia del cerramiento	PC													X	X	X	X	X	X	

LEYENDA:

Factores que se ven afectados por las acciones del proyecto

