

**PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE RETUERTA DEL BULLAQUE**



**Documento para Información Pública**  
**Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.**  
**Fichas**

Retuerta del Bullaque  
Enero de 2016





Equipo redactor



DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

**RAFAEL AYALA GONZÁLEZ**, Abogado Urbanista.

DIRECTOR TÉCNICO-REDACTOR. COORDINADOR DE LOS TRABAJOS.

**FERNANDO GALLEGO GUTIÉRREZ**, Arquitecto Urbanista.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

**RODRIGO CABALLERO VEGANZONES**, Abogado Urbanista.

INGENIERÍA:

**CARLOS ALBERTO ALCOLEA LÓPEZ**, Ingeniero Civil.

PATRIMONIO:

**TEODORO SÁNCHEZ-MIGALLÓN JIMÉNEZ**, Doctor Arquitecto.

MEDIO AMBIENTE:

**TERESA MARTÍNEZ ROMERO**, Licenciada en Ciencias Ambientales.

DELINEACIÓN:

**BEATRIZ REINOSA BALLESTEROS**, Ingeniero de la Edificación.

**RAUL MÁRQUEZ LLORENTE**, Ingeniero de la Edificación.

Con la asistencia técnica de:

**e**strategias **U**rbanas y **t**erritoriales S.L.

[www.EstrategiasUrbanas.es](http://www.EstrategiasUrbanas.es)

## Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Fichas

## LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN INTEGRAL

Número de Ficha	Nombre del elemento catalogado	Localización (Núcleo urbano o Paraje)
01	Iglesia de San Bartolomé	Calle Real, 12. Retuerta del Bullaque
02	Castillo de Prim	Polígono 14 - Parcela 398. Retuerta del Bullaque
03	Castillo Torre de Abraham	Polígono 14 - Parcela 400. Retuerta del Bullaque
04	Castillo del Milagro	Polígono 21 - Parcela 110. Retuerta del Bullaque
05	Ermita del Milagro	Polígono 21 - Parcela 110. Retuerta del Bullaque
06	Ermita del Molinillo	Polígono 7 - Parcela 1. Retuerta del Bullaque
07	Iglesia de Pueblonuevo	Plaza Mayor, 3. Pueblonuevo del Bullaque

## LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN PARCIAL

Número de Ficha	Nombre del elemento catalogado	Localización (Núcleo urbano o Paraje)
08	Biblioteca	Calle Real, 7. Retuerta del Bullaque
09	Ayuntamiento y Viviendas de Maestros	Plaza Mayor, 1. Pueblonuevo del Bullaque

## LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN AMBIENTAL

Número de Ficha	Nombre del elemento catalogado	Localización (Núcleo urbano o Paraje)
10	Ayuntamiento	Plaza de la Constitución, 1. Retuerta del Bullaque
11	Casa	Calle Real, 15. Retuerta del Bullaque
12	Casa	Calle Peligro, 1. Retuerta del Bullaque
13	Poblado de Colonización	Pueblonuevo del Bullaque
14	Viviendas de Colonos y Obreros	Pueblonuevo del Bullaque
15	Escuelas	Plaza Mayor, 4. Pueblonuevo del Bullaque
16	Fábrica de Harinas La Toledana	Polígono 10 - Parcela 432. Retuerta del Bullaque
17	Molino del Tío Pandera	Polígono 23 - Parcela 603. Retuerta del Bullaque
18	Casa de la Acibuta	Polígono 14 - Parcela 400. Retuerta del Bullaque
19	Casa de labor La Toledana	Polígono 10 - Parcela 433. Retuerta del Bullaque
20	Porches de La Ventilla	Polígono 502 - Parcela 1. Pueblonuevo del Bullaque
21	Casa del Molino de los Valles	Polígono 12 - Parcela 437. Retuerta del Bullaque
22	Casa de La Ventilla	Polígono 8 - Parcela 1. Retuerta del Bullaque
23	Casa del camino del Castillo de Prim	Polígono 3 - Parcela 68. Retuerta del Bullaque
24	Casa de Bermú	Polígono 7 - Parcela 55. Retuerta del Bullaque
25	Casa de la Calamina	Polígono 12 - Parcela 437. Retuerta del Bullaque
26	Casa de los Serrano	Polígono 4 - Parcela 30. Retuerta del Bullaque

**Nivel de Protección: INTEGRAL**


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

Identificación:	Denominación:	Iglesia de San Bartolomé	Referencia de Catálogo:  <b>01</b>
	Dirección catastral:	Calle Real, 12	
	Referencia catastral:	8992029UJ7689S	
	Tipo de elemento:	Iglesia	
	Barrio/Entidad:	Casco Antiguo	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**




**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, construida en mampostería con refuerzos de ladrillo. Estilísticamente el conjunto podríamos datarlo en el S. XVI o XVII. El templo es de una única nave con coro a los pies, que se cubre con una armadura de artesa con tirantes sobre canes; mediante un arco diafragma apuntado se pasa a un pequeño transepto poco destacado en planta y alzado, que antecede a la cabecera cubierta también con artesonado de madera, con tres capillas rectangulares alrededor, cubiertas con correas de madera. Tiene a los pies una torre campanario junto a la puerta de entrada. Más que nave de crucero podríamos pensar en capillas laterales adosadas con arcos apuntados, en una de las cuales se encuentra la Pila Bautismal. En el interior existen diferentes imágenes, entre las que hay que destacar una de San Bartolomé recién restaurada en las Mínimas de Daimiel. La torre campanario tiene ocho huecos con arco de medio punto de ladrillo, siendo la puerta con arco rebajado de ladrillo. El resto del templo se recubre con aparejo toledano, cajones formados de ladrillo de era, rellenos de mampostería careada de cuarcita, los ladrillo forman rafas y verdugadas, potenciándose en las esquinas. La cabecera o crucero se marca en volumen levemente, siendo la torre muy esbelta. Dispone de una salón parroquial adosado como una nave lateral baja en el lado sur, con cubierta a un agua.

<b>Elementos destacables:</b> Conjunto, Artesonado en Techumbre.			
<b>Época:</b>	Siglo XVI	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Iglesia	<b>Uso actual:</b>	Religioso
<b>Inventariado:</b>	DSU, IPADIHA		
<b>BIC</b>	NO		

CONDICIONES DE PROTECCIÓN			
<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Religioso
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado


**ANEXO FOTOGRÁFICO**




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Castillo de Prim	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>02</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 14 / Parcela 398	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A014003980000EA	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Castillo	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Finca del Cerrón. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Esta bella casa-palacio del siglo XIX conserva las trazas de fortaleza y un cierto estilo romántico, aunque mezcla estilos históricos, destacando el ladrillo neomudejar. Fue mandada construir por la viuda del General Prim, la cual compró tierras en la época de la desamortización. En su interior tuvo lugar, en 1857, un encuentro entre el General Prim y Su Santidad el Papa Pío IX, durante su regreso a Toledo procedente de Sevilla, en su visita a España. No es atrevido pensar que el propio Papa se quedaría prendado de sus hermosos parajes y sus bellas vistas. Se compone de dos edificaciones y una cerca, la primera en fachada es un cuerpo rectangular en planta con portón y zaguán se accede a través de un patio rodeado de cuerpos de vivienda. Tiene en las esquinas torreones con almenas decorativas. Tiene dos plantas, y presenta zonas en ruinas. El segundo edificio centrado en el cercado tiene forma de H, con tres grandes naves en planta baja con ventanales ojivales. En las esquinas tenemos cuerpos cilíndricos salientes, con aspecto de fortificación. El ladrillo visto y la mampostería de piedra careada son los materiales constructivos.

**Elementos destacables:** Conjunto.

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Historicista	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Castillo	<b>Uso actual:</b>	Vivienda de Recreo
<b>Inventariado:</b>	IPADIHA		
<b>BIC</b>	SI (BIC con carácter genérico por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español)		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en la clase de suelo donde se ubica
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	



**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Castillo Torre de Abraham	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>03</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 14 / Parcela 400	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A014004000000EB	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Castillo	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Finca del Soto. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Torre musulmana en un paso del camino de Córdoba a Toledo por el puerto de Alhover. Se cita en crónicas del siglo XII. Conquistada por Alfonso VII y abandonada después de la batalla de Alarcos. Se recuperó tras las Navas, y debió servir de avanzada del castillo del Milagro de Rodrigo Ximenez de Rada. Torre cuadrada de muros de 10 m de largo, 1,70 m de ancho y 8 m de altura, constaba de sótano-almacén, planta principal y terraza almenada. Ha perdido uno de sus lados y la muralla que la rodeaba, que debió tener torreones en los ángulos. Se alza sus muros en forma de "U" en planta, en un pequeño cerro sobre el embalse de su nombre, cerca de la carretera de Ventas con Peña Aguilera.

**Elementos destacables:** Restos.

<b>Época:</b>	Siglo XIII	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Medieval	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Torre Fortificada	<b>Uso actual:</b>	-
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	SI (BIC con carácter genérico por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español)		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

Identificación:	Denominación:	Castillo del Milagro	Referencia de Catálogo:  <b>04</b>
	Dirección catastral:	Polígono 21 / Parcela 110 Ctra. CM-403 Ventas con Peña Aguilera	
	Referencia catastral:	13072A021001100000EH	
	Tipo de elemento:	Castillo	
	Barrio/Entidad:	Paraje El Molinillo. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Fortaleza musulmana en el puerto de Alhover, junto al río Milagro, en el linde entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, junto a la carretera de Ventas con Peña Aguilera. Reedificada por Rodrigo Ximenez de Rada. Fue edificada en 1214 para acabar con las incursiones almohades que atacaban Toledo por este paso. Alfonso VIII concedió a este castillo un extenso territorio hasta el Guadiana. La fortaleza se alza sobre un pequeño cerro y el río Milagro le sirve de foso al norte. Se concibió como poblado amurallado además de Castillo. Se conserva casi toda la muralla de la puebla, de 600 m de longitud, que no tuvo torres, y el foso que se hizo ante ella. El material extraído del foso se usó para la muralla, mezclado con tierra y sobre basamento de piedra. El recinto era de 24.000 m<sup>2</sup>. Queda del poblado una ermita. El castillo ocupa la zona noroccidental, separado de la puebla por un notable foso, de 6 m de ancho, excavado en roca. Es de mediano tamaño, con 150 m de perímetro y 1200 m<sup>2</sup> de superficie, de forma rectangular, conservando restos de murallas, torres, cámaras internas y aljibe<sup>1</sup>.


**Elementos destacables:** Restos.

<b>Época:</b>	Siglo XIII	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Medieval	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Torre Fortificada	<b>Uso actual:</b>	-
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		

<sup>1</sup> Ruibal Rodríguez, Amador. Castillos de Ciudad Real. Ed. Lancia. Colección Castillo de Iberia. León. 1993. Pág. 58-60

<b>BIC</b>	SI (BIC con carácter genérico por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español)		
------------	--	--	--

<b>CONDICIONES DE PROTECCIÓN</b>			
<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	



**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Ermita del Milagro	<b>Referencia de Catálogo:  05</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 21 / Parcela 110 Ctra. CM-403 Ventas con Peña Aguilera	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A021001100000EH	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Ermita	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje El Molinillo. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Edificio formado por una nave de planta rectangular con ábside de planta cuadrada, con cubierta de madera a cuatro aguas, la nave cubierta de cerchas de madera a dos aguas. Espadaña a los pies, muros de mampostería careada en el frente y revocada en blanco en los laterales, pórtico a tres aguas sobre dos columnas de granito nuevas los pies, protegiendo la entrada adintelada con piedras de granito, fechada en 1702, con naves adosadas a un agua laterales, usadas para cuartos de los romeros. Espadaña en granito, de un hueco con campana, neo-barroca. Se encuentra dentro de la puebla del castillo de El Milagro, posiblemente elevada sobre la antigua ermita medieval.

**Elementos destacables:** Conjunto, portada y retablo barroco.

<b>Época:</b>	Siglo XVII	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Ermita	<b>Uso actual:</b>	Religioso
<b>Inventariado:</b>	IPADIHA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Religioso
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	

ANEXO FOTOGRÁFICO



**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Ermita del Molinillo	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>06</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 7 / Parcela 1 Ctra. CM-4017	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A00700001	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Ermita	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje El Molinillo. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Edificio formado por una nave de planta rectangular cubierta a dos aguas, Espadaña a los pies, con hueco con arco de medio punto, remate de bolas en un frontal con curvas, estilo jesuita. Puerta adintelada, con hueco pequeño con arco de medio punto sobre ella, óculo y pilastras rematadas por pináculos adosadas, con un lenguaje clásico. Dos ventanillas enrejadas enmarcan la puerta. Pilastras en las esquinas almohadilladas.


**Elementos destacables:** Conjunto y fachada.

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Neoclásico	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Iglesia	<b>Uso actual:</b>	Religioso
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Religioso
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

ANEXO FOTOGRÁFICO




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Iglesia	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>07</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Plaza Mayor, 3	
	<b>Referencia catastral:</b>	6717421UJ9561N	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Iglesia	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** La iglesia de una sola nave, con capillas laterales en el lado de la epístola, una de estas capillas se destinará a baptisterio. El presbiterio, de planta rectangular, es más elevado que el resto de la nave, teniendo un lateral con vidriera, y el frente elevado oculto de la nave, hacia la cubierta con vidriera, para que iluminen el altar sin deslumbrarle. Las tres capillas de la derecha disponen de oculos vidriados, y sobre la puerta se diseña otra gran vidriera, dando al coro a los pies. Las capillas están separadas por unos muros diafragma de mampostería de piedra cuarcítica concertada, coincidiendo con arcos muy rebajados revocados de blanco en cubierta, quedando los entrepaños con bóvedas de pañuelo en ladrillo aplantillado, bóvedas tabicadas. El lateral izquierdo dispone de vidrieras altas cuadradas con derrame al interior. Se marcan con machones de piedra vista los arcos de carga de cubierta. Las cerámicas del frente y del bautismo son de Arcadio Blasco de 1956, Las pinturas interiores son de Carpe y las imágenes de Vicent, de 1959<sup>2</sup>.

**Elementos destacables:** Conjunto, elementos internos decorativos.


<b>Época:</b>	Siglo XX (1954)	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Iglesia	<b>Uso actual:</b>	Religioso
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	INTEGRAL	<b>Usos propuestos:</b>	Religioso
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección INTEGRAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

<sup>2</sup>Rivero Serrano, José y Peris Sanchez, Diego. El instituto nacional de colonización en Ciudad Real. Análisis y documentos. BAM Diputación de Ciudad Real. 2014. Pag. 69-78

ANEXO FOTOGRÁFICO



**Nivel de Protección: PARCIAL**

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Biblioteca	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>08</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Calle Real, 7	
	<b>Referencia catastral:</b>	8891007UJ7689S	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Casa - Biblioteca	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Edificio de dos plantas de doble crujía, planta rectangular, en esquina con torre en el otro extremo con reloj y campanario metálico sobre la torre a cuatro aguas, puerta de acceso bajo el torreón, tres ventanas enrejadas en bajo a la plaza, con recercado de ladrillo de era y mampostería concertada de piedra cuarcítica, con junta de mortero de cemento resaltada. Alero de varias hiladas escalonadas de ladrillo y esquinazo con bandas de ladrillo saliente y entrante. Carpinterías de madera en blanco, con palillería. Rejas en negro.


**Elementos destacables:** Fachada- Volumen.

<b>Época:</b>	Siglo XX	<b>Propiedad:</b>	Público
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Casa - Biblioteca	<b>Uso actual:</b>	Administrativo-Biblioteca
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLOGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	PARCIAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección PARCIAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

**ANEXO FOTOGRÁFICO**




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Ayuntamiento y Viviendas de Maestros	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>09</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Plaza Mayor, 1	
	<b>Referencia catastral:</b>	6717416UJ9561N	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Ayuntamiento	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El edificio del ayuntamiento forma una unidad con las viviendas de los maestros en una planta rectangular uniforme en su imagen externa. Tres escaleras interiores organizan el conjunto, con total simetría, galería porticada son pilares de mampostería de piedra en bajo, resto revocado en blanco, reloj central sobre torreón y chapitel de pizarra piramidal, balcón sobre puerta.

**Elementos destacables:** Conjunto.

<b>Época:</b>	Siglo XX (1954)	<b>Propiedad:</b>	Público
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Ayuntamiento	<b>Uso actual:</b>	Administrativo y Viviendas
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	PARCIAL	<b>Usos propuestos:</b>	-
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección PARCIAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

ANEXO FOTOGRÁFICO



**Nivel de Protección: AMBIENTAL**


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Ayuntamiento	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>10</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Plaza de la Constitución, 1	
	<b>Referencia catastral:</b>	8892305UJ7689S	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Ayuntamiento	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Edificio de planta rectangular de una sola crujía con frente a plaza de la Constitución con dos plantas, balcón corrido central ocupando tres huecos en alto y soportal en vaciado del edificio en el centro de la planta baja, siguiendo una simetría clasicista, con dos columnas dóricas, en granito, con recercados de ventanas y zócalos en color gris, con fondo en crema, alero moderno y teja mixta. Carpinterías modernas de aluminio lacado en blanco.

**Elementos destacables:** Fachada - Volumen.

<b>Época:</b>	Siglo XX	<b>Propiedad:</b>	Público
<b>Estilo</b>	Neoclásico	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Ayuntamiento	<b>Uso actual:</b>	Administrativo Municipal
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>11</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Calle Real, 15	
	<b>Referencia catastral:</b>	8891204UJ7689S	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Casa	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Vivienda de dos alturas y planta cuadrada, cubierta a dos aguas, con dos crujiás, anexos en bajo al fondo y patio trasero y lateral con portada a un lado nueva. Los huecos en fachada se disponen en dos ejes ventana-balcón, con recercado de ladrillo de era, con sardinel en diente de sierra, pilastra con resaltes de ladrillo visto en los linderos de la fachada, alero con ladrillo visto. Los paños son de mampostería careada con junta resaltada con hendidura marcando esta junta, en todo el paño, de aspecto industrial. Teja plana, rejas decoradas con rizos en negro, y carpinterías modernas de aluminio.

**Elementos destacables:** Fachada - Volumen.

<b>Época:</b>	Siglo XX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Casa	<b>Uso actual:</b>	Vivienda
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	El compatible con la ordenanza de su zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>12</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Calle Peligro, 1	
	<b>Referencia catastral:</b>	8891006UJ7689S	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Casa	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Vivienda de dos alturas y planta cuadrada, cubierta a dos aguas, con dos crujeas, Los huecos en fachada se disponen en tres ejes ventana-balcón, puerta centrada y rampa doble para el acceso en la calle con barandilla, al ser una farmacia en bajo. Huecos con recercado de ladrillo de era, con sardinel en dintel, o entablamento con capiteles de ladrillo, pilastra con resaltos de ladrillo visto en los linderos de la fachada, alero con ladrillo pintado de blanco. Los paños son de mampostería enfoscada y pintada de blanco. Teja plana, con canalón pintado de blanco, rejas decoradas con rizos en negro, y carpinterías modernas de aluminio.

**Elementos destacables:** Fachada.

<b>Época:</b>	Siglo XX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular - Clasicista	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Casa	<b>Uso actual:</b>	Vivienda y Farmacia
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por la ordenanza vigente
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Poblado de Colonización	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>13</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Ver plano OD1.3	
	<b>Referencia catastral:</b>	Ver plano OD1.3	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Pueblo de Colonización	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El lugar elegido se halla situado a la altura del Km. 92 de la carretera de Toledo a Piedrabuena, lindando con dicha carretera y a la derecha de la misma. El terreno es sensiblemente llano y constituye una estrecha meseta comprendida entre la citada carretera y el río Bullaque.

Proyectado por Manuel Jiménez Varea, y promovido por el INC.

El nuevo pueblo se compondrá de 50 viviendas de colonos de cinco tipos, con sus correspondientes dependencias agrícolas y 20 viviendas de obreros agrícolas de dos tipos. Vivienda del médico con dispensario y dos viviendas de comerciantes.

El trazado urbanístico de sencilla disposición rectangular, cerrando perspectivas con un viario mixto, se compone de siete manzanas de diferente tamaño, con su mayor longitud, paralela a la carretera, la cual tiene sensiblemente la dirección N-S. La plaza está abierta a la carretera, edificada con forma de "U", se sitúan los edificios oficiales constituidos por la iglesia y la vivienda del sacerdote al fondo, con el despacho parroquial, la escuela don dos unidades en un lateral de la plaza y un edificio formado por el Ayuntamiento y las dos viviendas de maestros al otro lado.

Las viviendas de colonos se proyectan en parcelas de 16 x 30 m. las cuales presentan uno de sus lados menores a la calle por la cual tendrán entrada las viviendas y los corrales.

Las viviendas de obreros, más pequeñas, se constituirán en parcelas de 15 x 11 y sus corrales no tienen acceso independiente desde el exterior.

La rotunda pesadez de la iglesia o el ingenio lenguaje del poder del ayuntamiento, hacen de este poblado un grácil espacio de residencia<sup>3</sup>.

**Elementos destacables:** Conjunto urbano, viviendas, plaza, iglesia, ayuntamiento, escuelas. Crucero en la plaza y fuente-pilar en calle La Solana esquina con Huertos Poblado Bullaque.

<b>Época:</b>	Siglo XX (1954)	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Poblado de Colonización	<b>Uso actual:</b>	Residencial, administrativo, docente, terciario, etc.

<sup>3</sup>Rivero Serrano, José y Peris Sanchez, Diego. El instituto nacional de colonización en Ciudad Real. Análisis y documentos. BAM Diputación de Ciudad Real. 2014. Pag. 69-78

<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

<b>CONDICIONES DE PROTECCIÓN</b>			
<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Residencial, administrativo, docente, terciario, etc.
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado. Adecuación de las condiciones estéticas a la Ordenanza de Zona

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Viviendas de Colonos y Obreros	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>14</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Ver plano OD1.3	
	<b>Referencia catastral:</b>	Ver plano OD1.3	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Casas de Colonización	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Quedan ejemplos de las viviendas originales en buen estado, si bien, cuentan con reformas muchas de ellas, ampliaciones, y modificaciones sobre todo interiores en la parcela. Se mantienen los zócalos y revestimientos en planta baja de piedra careada, huecos cuadrados de dimensiones discretas, pórticos de entrada, cubiertas de teja curva, chimeneas. Existen viviendas pareadas en bajo, con frentes de fachada muy definidos y viviendas en esquina en dos alturas con partes en bajo. Quedan ejemplos en calle la Iglesia y en Cabañeros, alguna en el frente a calle Toledana\*.

**Elementos destacables:** Volumen, fachada, materiales de acabado, composición de huecos.

<b>Época:</b>	Siglo XX (1954)	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Viviendas de Colonización	<b>Uso actual:</b>	Viviendas
<b>Inventariado:</b>	NO		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Viviendas
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Eliminar cableado. Adecuación de las condiciones estéticas a la Ordenanza de Zona

\*Rivero Serrano, José y Peris Sanchez, Diego. El instituto nacional de colonización en Ciudad Real. Análisis y documentos. BAM Diputación de Ciudad Real. 2014. Pag. 112-115

ANEXO FOTOGRÁFICO




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

Identificación:	Denominación:	Escuelas	Referencia de Catálogo:  <b>15</b>
	Dirección catastral:	Plaza Mayor, 4	
	Referencia catastral:	6717422UJ9561N	
	Tipo de elemento:	Escuelas	
	Barrio/Entidad:	Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Las escuelas con dos aulas, niños y niñas con su despacho para el maestro, almacén de material y zona de servicios, con un porche central de acceso. En planta baja, con una solución de voladizo sobre los huecos de ventanas al patio interior, orientados al sur, con bóvedas curvas de rasilla sobre muretes orejeros triangulares y tejado de teja. Revocado en blanco.


**Elementos destacables:** Conjunto.

Época:	Siglo XX (1954)	Propiedad:	Público
Estilo	Popular	Estado de conservación:	Bueno
Tipología	Escuelas	Uso actual:	Docente
Inventariado:	NO		
BIC	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

Nivel de protección:	AMBIENTAL	Usos propuestos:	Docente
Obras permitidas:	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del catálogo	Acciones de mejora:	Eliminar cableado

ANEXO FOTOGRÁFICO




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Fábrica de Harinas La Toledana	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>16</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 10 / Parcela 432 Ctra. CM-403	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A010004320000EY	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Fábrica	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje La Toledana. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Fábrica harinera datada en 1925, con planta en "L", formada por dos grandes naves, con torreón en la esquina de doble altura, con teja curva y paños de teja plana, con huecos recercados de ladrillo rojo, verdugadas, imposta y alero con ladrillo sardinel con dibujos geométricos, huecos con arcos rebajados, y cajones de tapiales de adobe y machones y zócalos con mampostería careada de cuarcita, esquinas en mampostería careada. Entorno rural, cercano a la carretera de Ventas con Peña Aguilera y el río Bullaque. El complejo se completa con varias naves exentas menores, algunas arruinadas. Quedan restos de la maquinaria de molienda.

**Elementos destacables:** Volumen, muros y estructura de cubiertas.

<b>Época:</b>	Siglo XX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular-Industrial	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Industrial	<b>Uso actual:</b>	Almacén de Aperos
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en la ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	

ANEXO FOTOGRAFICO




**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Molino del Tío Pandera	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>17</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 23 / Parcela 603	
	<b>Referencia catastral:</b>	13072A023006030000EU	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Molino Hidráulico	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Río Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Bullaque. Se accede al molino por la carretera CR-4017 de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los Montes, coger camino de la Dehesa del Carrizal. Tiene un caz de mediano recorrido unos 320 metros. El molino tiene forma rectangular, sus muros están contruidos con piedra mediana y argamasa. Delante su cárcavo de salida. Detrás el gran cubo. Dentro se encuentra la sala de molienda, donde está su par de piedras de moler. Al lado se encuentra la casa del molinero. Las relaciones del siglo XVI ya hacen referencia a cinco molinos harineros en el río Bullaque, con sus respectivos dueños, es posible que este fuera uno de ellos. El catastro de la Ensenada de 1752 cita a un molino en la ribera del Bullaque, que tiene una piedra y pertenece a los herederos de Pedro Sánchez Escalonilla, parecer que este si se identifica con el del Tío Pandera. En el Itinerario del río Guadiana y sus afluentes de 1883, también cita a este molino y lo llama molino de Retuerta. Los mapas topográficos de 1955 y 1956 lo reseñan y mencionan. Para su actividad molinera en 1954, siendo su último dueño-molinero Gerardo García Manchado, solo molía con un par de piedras, fue muy visitado por las gentes de Retuerta y fincas colindantes.<sup>5</sup>

**Elementos destacables:** Conjunto de restos y entorno.

<b>Época:</b>	Siglo XVI	<b>Propiedad:</b>	Privado
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	El molino está regularmente conservado, ya que sus muros están derribados, el caz casi desaparecido, si conserva el cubo, su piedras de moler, el cárcavo y poco más.
<b>Tipología</b>	Molino Hidráulico	<b>Uso actual:</b>	Sin Uso
<b>Inventariado:</b>	NO		

<sup>5</sup>Según Domingo Melero Cabañas. *Molinos de la provincia de Ciudad Real*. Diputación Provincial. 2013. Pág. 1032

<b>BIC</b>	SI (BIC con carácter genérico por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español)		
------------	--	--	--

<b>CONDICIONES DE PROTECCIÓN</b>			
<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Turístico
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	Restauración


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa de la Acibuta	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>18</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 14 / Parcela 400	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	389254 / 4360119	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje El Soto. Retuerta del Bullaque.	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de dos cuerpos cubiertos a dos aguas, formando las esquinas de un cercado con otro cuerpo edificado en la parte trasera del patio, a dos aguas, dejando un gran patio de maniobras.

**Elementos destacables:** Conjunto.

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	-
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	-
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		


**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

Identificación:	Denominación:	Casa de labor La Toledana	Referencia de Catálogo:  <b>19</b>
	Dirección catastral:	Polígono 10 / Parcela 433	
	Coordenadas geográficas (ED50):	391224 / 4348564	
	Tipo de elemento:	Caserío	
	Barrio/Entidad:	Paraje La Toledana. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de varias edificaciones de una y dos crujías, cubiertas a una y dos aguas, entorno a dos grandes patios, todas arruinadas. Quedan restos de cimientos de corrales anexos.

**Elementos destacables:** Conjunto.

Época:	Siglo XIX	Propiedad:	Privada
Estilo	Popular	Estado de conservación:	Ruinoso
Tipología	Caserío	Uso actual:	Sin uso
Inventariado:	CARTA ARQUEOLÓGICA		
BIC	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

Nivel de protección:	AMBIENTAL	Usos propuestos:	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
Obras permitidas:	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	Acciones de mejora:	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Porches de La Ventilla	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>20</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 502 / Parcela 1	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	389591 / 4354362	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Venta	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje La Ventilla. Pueblonuevo del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

<b>Descripción general:</b> La venta se compone nave alargada con cubierta a dos aguas y corral anexo.			
<b>Elementos destacables:</b> Conjunto.			
<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	-
<b>Tipología</b>	Venta	<b>Uso actual:</b>	-
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa del Molino de los Valles	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>21</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 12 / Parcela 437	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	398378 / 4354102	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje La Toledana. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** Restos de cimientos de antigua casa.

**Elementos destacables:**

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	Sin Uso
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa de La Ventilla	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>22</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 8 / Parcela 1	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	410959 / 4375550	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje Los Navajos. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de varios edificios de una y dos crujías con cubiertas a una y dos aguas, entorno a un patio, algunas arruinadas.

**Elementos destacables:**

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	Sin Uso
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-

**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa del camino del Castillo de Prim	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>23</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 3 / Parcela 68	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	379885 / 4368256	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje Las Erillas. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de un edificio de una crujía con cubierta a un agua.

**Elementos destacables:**

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Ruinoso
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	Sin Uso
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa de Bermú	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>24</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 7 / Parcela 55	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	401415 / 4365943	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje de Bermú. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de una casa de dos crujías con cubierta a dos aguas, patio trasero cercado y dos volúmenes independientes menores.

**Elementos destacables:**

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	-
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	-
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

Identificación:	Denominación:	Casa de la Calamina	Referencia de Catálogo:  <b>25</b>
	Dirección catastral:	Polígono 12 / Parcela 437	
	Coordenadas geográficas (ED50):	398363 / 4350929	
	Tipo de elemento:	Caserío	
	Barrio/Entidad:	Paraje La Toledana. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de un gran cercado con los restos de cuartos al fondo, con doble cruja, arruinados.

**Elementos destacables:**

Época:	Siglo XIX	Propiedad:	Privada
Estilo	Popular	Estado de conservación:	Ruinoso
Tipología	Caserío	Uso actual:	Sin Uso
Inventariado:	CARTA ARQUEOLÓGICA		
BIC	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

Nivel de protección:	AMBIENTAL	Usos propuestos:	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
Obras permitidas:	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	Acciones de mejora:	-


**CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
FICHA DE INVENTARIO**

<b>Identificación:</b>	<b>Denominación:</b>	Casa de los Serrano	<b>Referencia de Catálogo:</b>  <b>26</b>
	<b>Dirección catastral:</b>	Polígono 4 / Parcela 30	
	<b>Coordenadas geográficas (ED50):</b>	389596 / 4369340	
	<b>Tipo de elemento:</b>	Caserío	
	<b>Barrio/Entidad:</b>	Paraje del Castillo. Retuerta del Bullaque	

**Fotografía:**



**Plano de situación:**



**CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO**

**Descripción general:** El complejo se compone de dos grandes patios, con naves alrededor de una y dos crujiás, unidos por una nave, todo en buen estado, con amplios jardines traseros.

**Elementos destacables:**

<b>Época:</b>	Siglo XIX	<b>Propiedad:</b>	Privada
<b>Estilo</b>	Popular	<b>Estado de conservación:</b>	Bueno
<b>Tipología</b>	Caserío	<b>Uso actual:</b>	Residencial
<b>Inventariado:</b>	CARTA ARQUEOLÓGICA		
<b>BIC</b>	NO		

**CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

<b>Nivel de protección:</b>	AMBIENTAL	<b>Usos propuestos:</b>	Los permitidos por el POM en esta ordenanza de zona
<b>Obras permitidas:</b>	Las contempladas en el nivel de protección AMBIENTAL de la normativa del Catálogo	<b>Acciones de mejora:</b>	-